



Россия, Москва, 105082,
Рубцовская наб., д. 4, корп. 1, помещение VII
Т/ф. (499) 267 40 76
Тел. (499)-940-88-27, 940-88-29
E-mail: scad@scadsoft.ru
<http://www.scadsoft.ru>
[//www.scadgroup.com](http://www.scadgroup.com)

Исх. №
от

Заведующему лабораторией
металлических конструкций
д.т.н. Ведякову И.И.

Копия - директору ЦНИИСК им. Кучеренко
д.т.н. **Назарову Ю. П.**
109428, 2-я Институтская, 6
cniisk@mail.ru
(499) 171-26-50

Уважаемые разработчики СП 53-102-2004 !

При программной реализации требований СП 53-102-2004 мы столкнулись с тем, что в формуле (123) по сравнению с аналогичной формулой (69) СНиП II-23-81* есть дополнительный множитель перед знаком квадратного корня, равный 2.0. Просим Вас ответить на следующий вопрос:

Не является ли наличие этого множителя опечаткой ?

С уважением

Ген. директор ООО НПФ «СКАД СОФТ»

Маляренко А.А.