



Россия, Москва, 105082,  
Рубцовская наб., д. 4, корп. 1, помещение VII  
Т/ф. (499) 267 40 76  
Тел. (499)-940-88-27, 940-88-29  
E-mail: [scad@scadsoft.ru](mailto:scad@scadsoft.ru)  
<http://www.scadsoft.ru>  
[//www.scadgroup.com](http://www.scadgroup.com)

Исх. №  
от

Заведующему лабораторией  
металлических конструкций  
д.т.н. Ведякову И.И.

Копия - директору ЦНИИСК им. Кучеренко  
д.т.н. **Назарову Ю. П.**  
109428, 2-я Институтская, 6  
[cniisk@mail.ru](mailto:cniisk@mail.ru)  
(499) 171-26-50

Уважаемые разработчики СП 53-102-2004 !

При программной реализации требований СП 53-102-2004 мы столкнулись с тем, что в формуле (123) по сравнению с аналогичной формулой (69) СНиП II-23-81\* есть дополнительный множитель перед знаком квадратного корня, равный 2.0. Просим Вас ответить на следующий вопрос:

**Не является ли наличие этого множителя опечаткой ?**

*С уважением*

*Ген. директор ООО НПФ «СКАД СОФТ»*

*Маляренко А.А.*