



ООО НПФ «СКАД СОФТ»

105082, Москва, ул. Рубцовская наб., д. 4, корп. 1, помещение VII

Тел./факс (499) 267 40 76

e-mail: scad@scadsoft.ru

www.scadsoft.ru

Исх. № 16 от 18.08.2020 г.

Директору ЦНИИСК
имени В.А. Кучеренко
АО «НИЦ«Строительство»
Ведакову И.И.

Уважаемый Иван Иванович!

В СП 16.13330.2017 отсутствуют указания о проверках местной устойчивости стенок и поясов внецентренно растянутых (растянуто-изгибаемых) элементов при наличии в них сжимающих напряжений.

Просим дать пояснения по какой методике следует выполнять проверку местной устойчивости стенок и поясов внецентренно растянутых (растянуто-изгибаемых) элементов при наличии в них сжимающих напряжений.

С уважением,
Генеральный директор
ООО НПФ «СКАД СОФТ»

А.А. Маляренко

Исп. Теплых
тел.: (499) 267-40-76
e-mail: ta@scadsoft.ru